

UHU®

SUPER GLUE FLEX-GEL

GEL DE SUPER GLUE HAUTE PERFORMANCE, SANS ÉMANATIONS IRRITANTES, DANS UN TUBE 100 % RECYCLÉ

DESCRIPTION DU PRODUIT

Gel de super glue haute performance, sans émanations irritantes ni solvants. Convient pour réaliser des assemblages souples et résistants aux chocs. Reste ajustable pendant 20 secondes* et ne coule pas. Idéal pour les surfaces poreuses. Résiste au lave-vaisselle et à l'eau. Colle le caoutchouc, le cuir, la céramique, les tissus, le PVC souple, etc. * Selon le matériau, l'humidité et la quantité appliquée. Tube et bouchon 100 % recyclés.

DOMAINE D'APPLICATION

Idéale pour coller de petites zones (ne convient pas pour coller de grandes zones). Colle la plupart des supports solides et flexibles tels que le cuir, un grand nombre de matières plastiques telles que le PVC rigide (polyvinyl chloride), l'ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène, styrène résistant aux chocs), le PS (polystyrène), la résine acrylique (Plexiglas®), le polycarbonate (Makrolon®), les résines phénoliques (Bakelite®), la porcelaine, la céramique, le bois, le métal, le liège, le feutre, le textile (essayer préalablement) et le caoutchouc. Convient seulement partiellement pour le verre (après un certain temps, l'assemblage devient cassant et est de ce fait fragilisé).

Ne convient pas à PE, PP, caoutchoucs et résines de silicone (Si), PTFE, Teflon®, tissu et vêtements en cuir.

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas utiliser à des températures inférieures à +10 °C. La colle répond le mieux lorsque le taux d'humidité de l'air varie entre 50 à 70 %.

Exigences des surfaces: Les éléments à coller doivent être secs, propres, exempts de poussière et de graisse, et s'ajuster parfaitement.

Pré-traitement des surfaces: La poussière, l'huile, la graisse, la cire ou tout autre agent de séparation doit être complètement enlevé des surfaces à assembler. La meilleure manière de procéder est de frotter les composants à plusieurs reprises en utilisant des solvants appropriés, tels que de l'acétone (si celui-ci convient à la matière - vérifiez préalablement !). En général, poncer les métaux et les alliages métalliques avec du papier de verre ou les broser ou les meuler suffit amplement.

MISE EN ŒUVRE

Mode d'emploi:

1. Pour percer la membrane, tournez fermement le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre sur le tube. Conseil : n'appuyez pas sur le tube pendant le perçage. 2. Dévissez le capuchon pour faire apparaître l'applicateur. Appliquez la colle directement du tube, à l'aide de l'embout, aussi finement que possible sur un côté (trop de colle ralentit considérablement le processus de durcissement). Pressez les pièces ensemble immédiatement. Après utilisation, nettoyez l'embout avec un tissu sec et remettez le capuchon en place.

Taches/résidus: Essayez immédiatement l'excédent de colle avec un chiffon sec. Après le durcissement, les résidus de colle sont très difficiles à éliminer. L'acétone dissout la colle mais très lentement (vérifiez d'abord si elle convient).

Astuces: Lors du collage à faible taux d'humidité, le temps de durcissement peut être raccourci en respirant brièvement sur l'une des pièces à assembler. Les meilleurs résultats de collage sont obtenus à température ambiante.

Points d'attention: Attention : La Super Glue contient du cyanoacrylate. Dangereux : colle la peau et les yeux en quelques secondes. À tenir hors de portée des enfants. Peut causer une irritation des voies respiratoires. Si un avis médical est nécessaire, veuillez avoir le flacon et l'étiquette à portée de main. Évitez de respirer les émanations. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** rincez prudemment avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact éventuelles si elles peuvent être retirées facilement.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.



SUPER GLUE FLEX-GEL

GEL DE SUPER GLUE HAUTE PERFORMANCE, SANS ÉMANATIONS IRRITANTES, DANS UN TUBE 100 % RECYCLÉ

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Méthoxy Cyanoacrylate
Couleur:	Clear
Consistance:	Gel (thixotropique)
Densité env.:	1,07 g/cm ³
Pouvoir de rebouchage:	Limité(e)
Résistance finale (Aluminium):	22 N/mm ²
Résistance finale après:	24 heures
Flexible:	Oui
Temps de travail:	20-60 secondes. Ceci peut varier en fonction des circonstances (matériaux, température et humidité par exemple)
Résistance minimale à la température:	-50 °C
Résistance maximale à la température:	100 °C
Résistance à l'humidité:	Bonne
Sans solvant:	Oui
Viscosité:	Viscosité moyenne
Résistance à l'eau:	Très bon(ne)

PROPRIÉTÉS PHYSIOLOGIQUES

Les colles cyanoacrylates sont, dans une large mesure, considérées comme sans danger du point de vue physiologique.

CONDITIONS DE STOCKAGE

À conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Stocker le produit à une température inférieure à +5 °C garantit la durée de vie la plus longue.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.