UHU CONTACTO SUPER-FORTE LÍQUIDA

ADESIVO DE CONTATO UNIVERSAL SUPER FORTE, LÍQUIDO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Adesivo de contacto universal superforte à base de borracha de neoprene. Ideal para inúmeras reparações e trabalhos de bricolagem que exigem colagem imediata. Extremamente adequado para materiais sob tensão. Resistente à umidade e ao gelo. Resistente a temperaturas entre -40°C e +70°C.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Ideal para colagem de superfície oumontagem de muitos materiais que requerem uma colagem imediata. Cola madeira, placa, folheado, painéis de plástico e metal (HPL, Formica®, por exemplo), (espuma) borracha, couro, cortiça, lona, linóleo e espuma de poliéter (isolamento acústico), entre si ou com outros materiais ou outras superfícies. Também é adequado para consertar sapatos, bolsas, brinquedos e tapetes, ou para fazer trabalhos manuais .
Não adequado para espuma de poliestireno (Tempex®), PE, PP, PTFE e vinil.

PROPRIEDADES

· Adere imediatamente
· Super-forte
· Adequado para materiais sob pressão
· Universal
· Líquido
· Resistente à humidade e geada
· Simples de usar
· Resistente a temperaturas entre -40 ° C e + 70 ° C

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: Use adesivo e peças a serem coladas somente em temperatura ambiente. A humidade relativa deve estar abaixo de 65%. Isso evita a formação de bolhas no produto final. Uma vez conectado, o ajuste não é mais possível.Teste primeiro em uma parte (imperceptível) da superfície.
Requisitos da superfície: As superfícies devem estar secas, limpas, livres de poeira e gordura e ter um bom encaixe.
Tratamento prévio da superfície: Limpe e retire a gordura das superfícies a serem coladas para obter os melhores resultados.
Ferramentas: Use um pincel de cola de dentes finos (1 mm) para cobrir grandes superfícies. Use um rolo ou um martelo de borracha para unir os materiais com firmeza.

APLICAÇÃO

Cobertura: 2-2,5 m² / litro, aplicado nas duas faces, dependendo da natureza dos materiais a serem colados.
Instruções de utilização:
Mexa bem antes de usar. De preferência não deve ser diluído As peças devem estar limpas, secas e sem gordura. Revista ambos os substratos completamente. Deixe secar por no mínimo 10-40 minutos. No caso de materiais porosos, aplique uma segunda demão e deixe secar. Em seguida, junte as peçase pressione firmemente .
Manchas/resíduos: Remova os resíduos de adesivo fresco imediatamente com acetona. Os resíduos de cola secos só podem ser removidos mecanicamente ou com um removedor de tinta (teste primeiro).
Pontos a ter em conta: Para obter os melhores resultados, tanto o adesivo quanto as peças a serem coladas devem estar à temperatura ambiente não use abaixo de + 10 ° C). A resistência final da colagem depende da pressão aplicada. Portanto, pressione o mais firmemente possível em toda a superfície. Caso a junta adesiva entre materiais porosos seja exposta a um contato duradouro com água, o adesivo pode se desprender da superfície úmida.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar devidamente fechado em local fresco e sem gelo. O prazo de validade é de no mínimo 24 meses.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.