

Trick-Federkästchen

Bereich: Technisches Werken • ab Klasse 9 •

Arbeitszeit: ca. 4 x 45 Minuten: 1. Std.: Besprechung, Aufriss; 2. Std.: Bohren,

Sägen; 3. Std.: Feilen, Schleifen; 4. Std.: Oberflächenbehandlung



Aufgabe und Motivation

Dieses Federkästchen sieht im ersten Moment schön, aber unspektakulär aus: eine solide handwerkliche Arbeit, gut proportioniert, glatte Oberflächen, gerundete Kanten ... Wenn man es öffnen möchte, wird es jedoch plötzlich spannend: Das Kästchen bleibt bei den ersten Versuchen verschlossen, und man muss eine Weile tüfteln, um den Schließmechanismus zu überwinden. Es nützt nichts, an den Seiten zu drücken, zu schieben oder zu ziehen. Wer knifflige Holzpuzzles und Geschicklichkeitsspiele liebt, ist hier genau richtig! Ist das Kästchen schließlich geöffnet, lassen sich Stifte, Spitzer usw. darin unterbringen oder man verwendet es als Geheimtresor, der seinen Inhalt nicht aleich preisaibt.

Für die Schüler ist es reizvoll, ein Kästchen herzustellen, das kleine Dinge aufbewahren kann, zu denen nicht jeder Zugang haben soll.

Dreifacher Trickmechanismus zum Öffnen der Federschachtel:

- 1. Den Deckel um mindestens 45° drehen.
- 2. Das Kästchen um 180° drehen: Die Fallriegelsperre wird gelöst.
- 3. Dübel aus der Führung ziehen.






Lernschwerpunkte

- Einen Gebrauchsgegenstand aus Holzwerkstoffen nach vorgegebenen Plänen herstellen (messen, anreißen, sägen, bohren, leimen, feilen, schleifen)
- Metall sägen und feilen
- Das Werkstück in 3D erzeugen und verarbeiten (Einzelteile in 3D erzeugen, Normteile aus der Bibliothek verwenden; 3D-Einzelteile zusammenbauen, explodieren, von den notwendigen Teilen Zeichnungsableitungen erstellen)
- Die Darstellung prismatischer und einfacher Drehkörper in den erforderlichen Ansichten bemaßen

 Öffnungsmechanismen kennenlernen und herstellen: Drehdeckplatte, sperrende Fallstifte, Hubzylinder mit Langlochverschiebung in der Zwischenplatte



Material- und Stückliste

| Nr. | Benennung | Stück | Material | Maße in mm |
|-----|-------------------------------|-------|-------------------------|---------------|
| 1 | Deckplatte (Teil A1 + A2) | 1 | Pappelsperrholz | 250 x 60 x 6 |
| 2 | Zwischenplatte (Teil B1 + B2) | 1 | Pappelsperrholz | 250 x 60 x 15 |
| 3 | Mittelplatte (Teil C1 + C2) | 2 | Pappelsperrholz | 250 x 60 x 15 |
| 4 | Bodenplatte (Teil D) | 1 | Pappelsperrholz | 250 x 60 x 6 |
| 5 | Dübel (Teil E) | 1 | Buchenrundstab | Ø5 x 30 |
| 6 | Fallriegel (Teil F) | 2 | Stahl, verzinkt | Ø 4 x 10 |
| 7 | Spaxschraube (Teil G) | 1 | Stahl, verzinkt | 4,8 x 50 |
| 8 | Holzleim | | UHU HOLZLEIM EXPRESS D2 | |
| 9 | Imprägnierung | | Salatöl | |

Werkzeug, Maschinen und Hilfsmittel

- Parametrisches CAD-3D-Programm, Farbdrucker
- Kreissäge (nur für Fachkräfte!)
- Schreinerwinkel, Blei- und Folienstift, Stahlmaßstab, Geodreieck, Schreinerwinkel, Zirkel, Kreisschablone, Vorstecher
- Schraubstock mit Schutzbacken, Metallsäge, Metallfeile
- Holzbohrer Ø 3 und 5 mm, Forstnerbohrer Ø 40 mm, Versenker Ø 10 mm, Ständerbohrmaschine mit Maschinenschraubstock und Holzunterlagen
- Gehrungssäge mit Bankhaken, Laubsäge, Laubsägebrett, Stichsäge, Werktischschraubstock mit Hinterbackenzange
- Raspel, Holzfeile, Handschleifkörper mit Schleifpapier, Bandschleifmaschine
- Leimpinsel, Unterlage, Holzschraubstock, Feder- oder Leimzwingen, Holzunterlagen
- Lackierunterlagen, Pinsel
- Kreuzschlitzschraubendreher oder Inbus®-Schraubendreher

UHU HOLZLEIM EXPRESS D2

- Besonders schnell abbindender, universeller Weißleim mit höchster Bindefestigkeit für alle Holzarten und Holzwerkstoffe. Trocknet transparent.
- Offene Zeit ca. 10 Minuten, Presszeit zwischen 4 und 15 Minuten. Frischer Leim mit Wasser entfernbar. Ohne Lösungsmittel.
- Klebeflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein.
- Holzleim einseitig satt auftragen, bei harten Hölzern oder rauen Schnittkanten beidseitig.
- Teile zusammenfügen und pressen: 4–15 Minuten, je nach Holzart und Temperatur. Offene Zeit: ca. 10 Minuten. Frischer Leim mit Wasser entfernbar. Kontakt mit Arbeitsgeräten und Eisen vermeiden (Verfärbungsgefahr).



Gestaltungsablauf

Zeichnungen im Anhang!





 Die Metallteile (Fallgewichte) ablängen und feilen.



2. **Pappelsperrholzteile** zusägen (Lehrerarbeit).




3. Mittelplattenteile mit UHU HOLZ-LEIM EXPRESS bestreichen.



 Beide Teile der Mittelplatte C1, C2 im Schraubstock pressen. Trocknen lassen.



 Sägeschnitte anreißen sowie jeweils die Bohrungsmittelpunkte auf Deck-, Zwischen- und Mittelplatte vorstechen.



 Durchgangs- und Sacklochbohrungen von 3 und 5 mm Durchmesser dem Bauplan entsprechend ausführen.



 Das kleine Langloch in der Zwischenplatte
 B1 mit Laubsägeinnenschnitten vervollständigen.



8. Das Langloch plan feilen.



 Für das große Langloch die Mittelplatte mit einem Forstnerbohrer (Ø 40 mm) zweimal von beiden Seiten durchbohren.



 Das Langloch vervollständigen: Verbindungslinien zwischen den Bohrlöchern mit der Stichsäge sägen.



Das Langloch mit der Feile begradigen.



12. Die **Deckplatte A1, A2** im 56°-Winkel mit der Gehrungssäge ablängen.



Die Zwischenplatte
 B1, B2 mit der Gehrungssäge ablängen.



14. Die Sacklochbohrungen für die Holzdübel mittig auf den Schnittflächen der Zwischenplattenteile B1, B2 anreißen.



 Tiefeneinstellung der ersten Sacklochbohrung.



16. Die Sacklochbohrung an der Zwischenplatte B1 20 mm tief ausführen.



17. Die Sacklochbohrung an der Zwischenplatte B210 mm tief ausführen.




18. Mit dem Maschinensenker (Ø 10 mm) auf der Deckplatte A1 eine kegelförmige Vertiefung für die Spaxschraube herstellen.



 Die Bodenplatte auf die Unterseite der Mittelplatte leimen.



20. **Bodenplatte** und **Mittelplatte** bündig pressen und trocknen lassen.



21. Einen Holzdübel in die Zwischenplatte B1 einleimen. Den schrägen Bereich der Deckplatte A2 mit Holzleim bestreichen und ...






22. ... passend und bündig auf die Zwischenplatte B1 setzen, dabei B2 unterlegen. Mit der Federzwinge fixieren und trocknen lassen.



23. Zwischenplatte B2 bündig auf die Mittelplatte leimen ...



24. ... und mit der Federzwinge verspannen.



25. Verleimte Einzelteile, Fallgewichte und Spaxschraube zum Zusammenbau bereitlegen.



26. Den Dübel der Zwischenplatte B1 in die Bohrführung von B2 schieben. Anschließend die beiden Fallgewichte von oben einstecken.



27. Die Deckplatte A1 mit der Spaxschraube auf Zwischen- und Mittelplatte verschrauben.



 Unebenheiten rundum auf dem Bandschleifer beseitigen.



 Das Kästchen zerlegen, innen und außen mit Salatöl einlassen.



30. Das Kästchen erneut zusammenbauen. Erster Öffnungsschritt.5



31. Für den zweiten Schritt das Werkstück umdrehen, die Fallgewichte geben die Sperre für die Zwischenplatte frei. Dann die Zwischenplatte aus der zylindrischen Führung herausziehen.



32. Das Werkstück wieder wenden und die Zwischenplatte zur Seite drehen.




33. Das große Langloch kann nun mit Stiften und Schreibutensilien gefüllt werden. Danach das Federkästchen wieder verschließen.



Zwei Schülerwerkstücke aus Kiefernholz, ein Kästchen aus dunklem Sperrholz und ein weiß lackiertes.


Georg Dandl

Trickfederschachtel - Einzelteile-Sammlung (unverleimt)




Schattierte isometrische Ansicht in M 1:2 auf DIN A4 QF

Trickfederschachtel - Sonstige Einzelteile




Trickfederschachtel

Teilexplosion: M 1:1 auf DIN A3 HF




Hinweis: Von den verleimten Teilen wurde nur der Dübel explodiert!


Trickfederschachtel - Deckplatte (Teil A1)




Werkzeichnung M 1:1 auf DIN A3 QF



Trickfederschachtel – Zwischenplatte aufgelegt




Trickfederschachtel – Zwischenplatte eingeschoben




Schattierte Iso-Ansicht - M 1:2 auf DIN A4 QF

Trickfederschachtel – Zwischenplatte eingeschoben




Schattierte Iso-Ansicht - M 1:2 auf DIN A4 QF

Trickfederschachtel – geöffnet




Schattierte freie Raumbildansicht – M 1:1 auf DIN A4 QF

Trickfederschachtel – zusammengebaut



Trickfederschachtel – zusammengebaut



Schattierte Ansichten mit Leimkanten – M 1:1 auf DIN A3 QF