

UHU®

SUPER GLUE WSZYSTKIE TWORZYWA

ULTRA-SZYBKI DWUFAZOWY SUPER KLEJ DO ŁĄCZENIA WSZYSTKICH POWSZECHNIE STOSOWANYCH RODZAJÓW TWORZYW SZTUCZNYCH



OPIS PRODUKTU

Ultra-szybki dwufazowy super klej do łączenia wszystkich powszechnie stosowanych rodzajów tworzyw sztucznych, nawet PE i PP. Specjalny zestaw składający się z długopisu aktywującego (krok 1) i tubki z płynnym super klejem (krok 2). Bardzo łatwy w użyciu i zapewnia dodatkowo mocne połączenia.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Idealny do małych połączeń. Kleje wszystkie powszechnie stosowane rodzaje tworzyw sztucznych, takie jak PE, PP, PVC, PS, ABS, guma i wiele innych. Nieodpowiedni do PTFE, Styropianu®, odzieży skórzanej i tekstyliów odzieżowych.

WŁAŚCIWOŚCI

- Ultra-szybki dwufazowy super klej
- Specjalny zestaw: długopis aktywujący i tubka z płynnym klejem
- Łączy wszystkie powszechnie stosowane rodzaje tworzyw sztucznych, nawet PE i PP
- Bardzo łatwy w użyciu

PRZYGOTOWANIE

Warunki pracy: Nie używaj w temperaturach poniżej +10 °C. Klej najlepiej reaguje przy poziomie wilgotności powietrza 50-70 %.

Wymagania powierzchni: Powierzchnie do sklejania muszą być czyste, suche, wolne od kurzu i tłuszczu oraz muszą idealnie do siebie pasować.

Przygotowanie powierzchni: Wszelkie zanieczyszczenia, olej, tłuszcz, wosk lub środek separujący należy dokładnie usunąć z powierzchni, które mają być sklejone. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego jest pocieranie części kilkakrotnie odpowiednimi rozpuszczalnikami, takimi jak aceton (jeśli odpowiedni dla materiału – najpierw sprawdź!). Dla metali i stopów metali zazwyczaj wystarczy zmatowić powierzchnię za pomocą papieru ściernego lub przez szlifowanie lub szczotkowanie.

ZASTOSOWANIE

Sposób użycia:

1. Nałóż aktywator (nr 1) na obie strony powierzchni do sklejania. Pozwól wyschnąć przez 60 sek. Natychmiast po użyciu zamknij długopis aktywujący. 2. Aby otworzyć klej (nr 2), mocno obróć całą nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara na tubce. Odkręć górną nakrętkę, aby odsłonić aplikator. Nałóż cienką warstwę kleju na jedną stronę. Natychmiast dociśnij części do siebie. Po użyciu: Wyczyść dyszę suchą chusteczką i załóż nakrętkę.

Plamy/pozostałości: Natychmiast wytrzyj nadmiar kleju suchą szmatką. Po utwardzeniu resztki kleju są bardzo trudne do usunięcia. Aceton rozpuści klej, ale bardzo powoli (najpierw sprawdź przydatność).

Porada: Podczas klejenia w niskiej wilgotności czas utwardzania można skrócić, krótko wydychając na jedną z części do złożenia. Najlepsze wyniki klejenia zostają osiągnięte w temperaturze pokojowej.

Zwróć uwagę na: Zawiera cyjanoakrylan. Łączy skórę i powieki w kilka sekund. Jeśli produkt dostanie się do oczu, natychmiast przepłucz dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą, klej można rozpuścić przez moczenie w ciepłej wodzie z mydłem. Następnie nałóż krem do skóry. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Unikaj wdychania oparów. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nasze porady opierają się na szerokich badaniach i praktycznym doświadczeniu. Jednak ze względu na dużą różnorodność materiałów i warunki, w jakich są stosowane nasze produkty, nie ponosimy odpowiedzialności za uzyskane wyniki i / lub jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu. Niemniej jednak, w razie potrzeby, nasz Dział Serwisu jest zawsze do Państwa dyspozycji.



SUPER GLUE WSZYSTKIE TWORZYWA

ULTRA-SZYBKI DWUFAZOWY SUPER KLEJ DO ŁĄCZENIA WSZYSTKICH POWSZECHNIE STOSOWANYCH RODZAJÓW TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Baza chemiczna:	Cyjanoakrylan etylu + aktywator
Kolor:	Krystalicznie czysty
Konsystencja:	Płynny
Gęstość ca.:	1,10 g/cm ³
Ostateczna siła wiązania (Aluminium):	12 N/mm ²
Ostateczna siła wiązania po:	24 godziny
Początkowa siła wiązania po:	5-60 sekundy. Utwardzanie trwa dłużej w niższych temperaturach i krócej w wyższych materiałach, temperaturach.
Minimalna odporność na temperaturę:	-40 °C
Maksymalna odporność na temperaturę:	80 °C
Odporność na wilgoć:	Dobra
Bez rozpuszczalników:	Tak
Lepkość:	Niska lepkość
Wodoodporność:	Bardzo dobra

WŁAŚCIWOŚCI FIZJOLOGICZNE

Kleje cyjanoakrylowe są w dużej mierze uważane za fizjologicznie bezpieczne.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w suchym, chłodnym, wolnym od mrozu miejscu. Przechowywanie poniżej +5 °C (w lodówce) zapewnia maksymalną trwałość.

Nasze porady opierają się na szerokich badaniach i praktycznym doświadczeniu. Jednak ze względu na dużą różnorodność materiałów i warunki, w jakich są stosowane nasze produkty, nie ponosimy odpowiedzialności za uzyskane wyniki i / lub jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu. Niemniej jednak, w razie potrzeby, nasz Dział Serwisu jest zawsze do Państwa dyspozycji.